



## Opel Corsa

W0L0SDL6884212279

Generat pe 10.09.2025



Scanează ca să accesezi raportul complet

### Verificare utilizare comercială

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

### Kilometri parcurși

✓ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 177.921 km.

### Verificare statut juridic

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

### Daune

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune.

### Furt

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.

### Emisii

✓ Nu s-au găsit probleme

Evaluare de emisii scăzute de CO<sub>2</sub>: 139 g/km.



+36

### Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în 40 de țări

## Fotografii

Am găsit 21 de fotografii ale acestui vehicul. Scanează codul QR al raportului ca să le vezi pe toate.

09.2024



## Verificare utilizare comercială

A fost folosit vehiculul drept taxi, pentru închiriere sau alt vehicul de serviciu? Notă: acest gen de vehicule pot fi într-o stare mai proastă decât ar fi normal!



### Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

#### Iată ce am verificat:



##### Taxi

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nici o dovadă că a fost folosit pe post de taxi



##### Transport

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nici o dovadă că a fost folosit ca vehicul de transport



##### Închiriere

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nici o dovadă că a fost folosit ca vehicul de închiriat



##### Poliție

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nici o dovadă că a fost folosit de poliție



##### Demo

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ



##### Vehicul pentru școala de șoferi

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

## Furt

Vehiculul este declarat furat în prezent? A fost furat în trecut? A fost recuperat?




### Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.



### Notă

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **8 țări**:  +2

#### Iată ce am verificat:



##### Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



##### Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate **verificare finalizată în**:

 România  Slovacia  Cehia  Ungaria  Slovenia  Italia  Suedia  Canada


## Kilometri parcurși

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau sunt discrepanțe de kilometraj?



### Notă

- Ultimul kilometraj cunoscut: 177.921 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 182.926 km
- 10 înregistrări ale kilometrajului



## Obiceiuri de condus

Vezi cât de intens a fost condusă această mașină de-a lungul timpului. Dacă a fost întrebuințată mai puțin, probabil a înregistrat un grad mai scăzut de uzură, în timp ce condusul frecvent poate duce la o uzură mai rapidă a unor componente esențiale.

**Conduc limitat** < 680 km/lună 4% din perioada analizată

Vehicul condus mai puțin decât în mod obișnuit. O utilizare limitată poate duce uneori la îmbătrânirea pieselor nefolosite.

**Conduc normal** 680 - 1500 km/lună 96% din perioada analizată

Ritm de conduc normal. De obicei înseamnă o utilizare constantă și un grad uniform de uzură.

**Conduc intensiv** > 1500 km/lună 0% din perioada analizată

Vehicul condus mult mai mult decât în mod obișnuit. Deseori acest lucru înseamnă că unele componente sunt utilizate intens și ar putea necesita înlocuire.

**Nu a fost condus** 0% din perioada analizată

O pauză de utilizare pentru o perioadă extinsă. Mașinile care nu au fost conduse o perioadă lungă de timp pot avea nevoie de verificări suplimentare (baterie, frâne, cauciucuri).

### Înregistrările odometrelui

01.2008	10 km
04.2008	1.191 km
12.2008	8.640 km
04.2009	11.147 km
12.2010	29.275 km

### Înregistrările odometrelui

02.2011	31.978 km
01.2013	56.052 km
06.2013	56.960 km
01.2015	73.302 km
09.2024	177.921 km

## Obiceiuri de condus

01.2008 - 12.2008 ■ **Condus normal** 852 km/lună

12.2008 - 04.2009 ■ **Condus limitat** 622 km/lună

04.2009 - 01.2013 ■ **Condus normal** 983 km/lună

01.2013 - 06.2013 ■ **Condus limitat** 181 km/lună

06.2013 - 09.2024 ■ **Condus normal** 883 km/lună

## Verificare statut juridic

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost marcat drept casat?



### Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

### Legal



#### Inspecție tehnică periodică (ITP)

Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări ale inspecției tehnice



#### Casat

Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu există nicio înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

## Daune

Această secțiune te ajută să înțelegi dacă vehiculul a fost avariat sau inspectat pentru daune și prezintă estimările înregistrate ale costurilor (dacă sunt disponibile).



### Nu s-au găsit probleme



Ocazional pot apărea inexactități, mai ales la verificarea vehiculelor vechi. Atelierele clandestine de reparații pot deghiza ilegal defectele sau daunele vehiculelor, fără să declare nicăieri existența lor. Uneori până și plăcuțele

VIN ale vehiculului pot fi înlocuite. Avem o varietate de metode de a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil de oferit o garanție de 100%.

## Expunere la dezastre naturale

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?



**Nu s-au găsit probleme**

Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

## Valoare de piață

Cu cât s-a vândut vehiculul în trecut? Care este prețul mediu pentru un vehicul din același model și an?



**Notă**

- Ultimul preț de vânzare cunoscut: 14.930 RON
- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 12.685 RON
- Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!

## Valoarea actuală de piață pentru Opel Corsa

Valoarea de piață este determinată prin examinarea prețului unui anumit model de mașină (fabricat în același an) în țara în care a fost generat raportul. Analizăm datele din ultimele 6 luni.

Cel mai mic preț

11.416 RON

Prețul mediu

12.685 RON

Cel mai mare preț

13.953 RON

## Emisii

Care este nivelul de emisii de CO<sub>2</sub> al vehiculele din acest model/an?



**Sugestia carVertical**

Acest vehicul are emisii medii. Probabil vor fi percepute taxe standard pentru emisii.

## Emisii CO<sub>2</sub>

Emisii CO<sub>2</sub> g/km

Emisiile de CO<sub>2</sub> ale vehiculului tău **139 g/km** Clasă **B**

Până la 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225


225 +

# Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale  
Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.

**Notă**  
Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

## Identificare și specificații tehnice

 Producător <b>Opel</b>	 Model <b>Corsa</b>	 Descriere <b>Corsa</b>
 Tip caroserie <b>Hatchback</b>	 An model <b>2008</b>	 Capacitate cilindrică <b>1,2 l</b>
 Putere motor <b>60 kW (80 cp)</b>	 Cutie de viteze <b>Manuală</b>	 Culoare <b>Roșu</b>
 Amplasarea volanului <b>Volan pe stânga</b>	 Descriere motor <b>ENG-4 CYL 1.2L GAS MFI DOHC (LB4)</b>	 Cod motor <b>Z12XEP -19NS2446</b>
 Emisii CO2 <b>139 g/km</b>		

## Echipare

Cum a fost primit de la producător

- |   |  |
|---|--|
| <b>0</b> INT.TRIM DK CHARCOAL<br>+ Tapiserie interioară în culoarea cărbunelui închis                                 | <b>1</b> TRIM COLOUR-DK CHARCOAL<br>+ Tapiserie de culoare cărbune închis                                      |
| <b>10</b> AIRBAGS FRT DR&CO SIDE & ROOF<br>+ Airbaguri frontale pentru șofer, copilot, protecție laterală și acoperiș | <b>11</b> CENTRE REAR CLOTH HEADREST<br>+ Tetieră centrală spate din stofă                                     |
| <b>12</b> W/O SIDE PROTECTION MOLDING<br>+ Fără mulură de protecție laterală  | <b>13</b> STOWAGE FRT SEAT RIGHT<br>+ Compartiment de depozitare situat pe partea dreaptă a scaunului din față |
| <b>14</b> GEARING CODE MY 08.5<br>+ Codul vitezei pentru MY 08.5  | <b>15</b> VENTILATION-FORCED AIR<br>+ Sistem de ventilație cu aer forțat                                       |
| <b>16</b> AIR CONDITIONING<br>+ Sistem de aer condiționat pentru confort  | <b>17</b> GERMANY-MANDATORY<br>+ Vehicul proiectat pentru reglementările din Germania                          |

**18 HANDLE O/S DR COLORED**

✦✦ Mânere exterioare colorate pentru uși

**2 DOOR TRIM-COLOUR DK CHARCOAL**

✦✦ Tapițerie pentru uși în culoarea cărbunelui închis

**21 MIRROR HOUSING PAINTED**

✦✦ Carcasă oglindă vopsită

**23 SMOKER PACK**

✦✦ Pachet pentru fumători

**25 FOLDABLE KEY**

✦✦ Cheie pliabilă pentru depozitare ușoară

**27 PROV. WHEEL 4 HOLE MOUNTING**

✦✦ Dispoziție pentru montarea roților cu 4 găuri

**29 ALTERNATOR-100 A**

✦✦ Alternator 100A

**30 KNOB TRANS CONT LEV CHROME RIN**

✦✦ Buton cu inel cromat pentru maneta de control a transmisiei

**32 LEFT HAND DRIVE**

✦✦ Configurația vehiculului cu volan pe mâna stângă

**34 TRANS-MAN MERCHANDISED EQUIP.**

✦✦ Echipat cu transmisie manuală

**36 STEERING WHEEL-3 SPOKES**

✦✦ Volan cu 3 spițe

**38 EMISSION-SYSTEM EEC 05**

✦✦ EEC 05 sistem de emisii

**4 ELECTRIC FRONT WINDOWS**

✦✦ Geamuri electrice față

**41 TRIM CLOTH CABLE/ELBA**

✦✦ Tapițerie interioară din stofă cu design cu cablu în culoarea Elba

**19 MIRROR L+R R/CONT ELEC CONVEX**

✦✦ Oglinzi laterale stânga și dreapta reglabile electric

**20 EQUIP.MIRR O/S RC ELECTRIC**

✦✦ Oglinzi exterioare cu comandă electrică

**22 DUALFLOOR LUGGAGE COMPARTMENT**

✦✦ Compartiment pentru bagaje cu podea dublă pentru opțiuni versatile de depozitare

**24 INST. BLACK TRANSLUCENT**

✦✦ Tablou de bord negru translucid

**26 AXLE RATIO - 4.29**

✦✦ Raport de transmisie de 4.29 pentru performanțe sporite

**28 ANTILOCK BRAKE FRT DI RR DR**

✦✦ Sistem de frânare antiblocare față și spate

**3 FLAME RED**

✦✦ Culoare: roșu flăcări

**31 ENG-4 CYL 1.2L GAS MFI DOHC**

✦✦ Motor: 4 cilindri 1.2L pe benzină cu injecție multipunct și arbore cu came dublu deasupra capului

**33 TRANS-MAN 5-SPEED F13 CR**

✦✦ Transmisie manuală cu 5 trepte model F13 CR

**35 STEERING COLUMN-TILTABLE**

✦✦ Coloană de direcție reglabilă

**37 EU-EQUIPMENT**

✦✦ Echipament EU-Spec

**39 ELECTRO PACK**

✦✦ Pachet electro inclus

**40 MODEL UPGRADE 02**

✦✦ Versiunea de actualizare a modelului 02

**42 FULL SIZE STEEL SPARE WHEEL**

✦✦ Roată de oțel de rezervă de dimensiuni normale

**43 WHEEL 15X6 STEEL 20 HOLES**

✦✦ Roți din oțel 15×6 cu 20 de găuri

**45 EQUIPMENT SEAT BELT CINCHER**

✦✦ Echipament de fixare a centurii de siguranță

**47 BATTERY 115D31R-MF**

✦✦ Baterie model 115D31R-MF

**49 AUX IN CONNECTION**

✦✦ Conexiune de intrare auxiliară

**50 DISPLAY LANGUAGE ENGLISH**

✦✦ Limba de afișare setată la engleză

**52 DISP. TIME DATE EXTERNAL TEMP**

✦✦ Afișează ora, data și temperatura externă

**54 RADIO SEEK CD ETR FAD MP3 GMLA**

✦✦ Radio cu CD player, suport ETR, FAD, MP3 și GMLA

**56 EXTERIOR WAX PROTECTION**

✦✦ Protecție exterioară cu ceară

**58 STEERING WHEEL CONTROL-RADIO**

✦✦ Comenzi radio pe volan

**6 DRIVER'S SEAT HEIGHT ADJUSTER**

✦✦ Reglați înălțimea scaunului șoferului

**61 EQUIP. RECEIVING UNIT RADIO**

✦✦ Echipament pentru unitatea de recepție radio

**63 EQUIPMENT - LEVEL 1**

✦✦ Echipament de bază nivel 1 inclus

**65 IDENTIFICATION SPEEDOMETER KMH**

✦✦ Vitezometru în km/h

**8 FRONT SEATS WITH ADJ. SEAT BACK**

✦✦ Scaune față cu spătar reglabil

**44 TYRES 185/65 R 15-88T**

✦✦ Anvelope 185/65 R 15-88T

**46 TRIM PANEL INNER ELBA**

✦✦ Panou ornamental interior în design Elba

**48 RADIO EQUIPMENT FRAME**

✦✦ Cadru echipament radio

**5 HEAD RST FRONT ACTIVE**

✦✦ Tetieră frontală activă

**51 SPEAKER SYSTEM 7 CUSTOM**

✦✦ Sistem audio personalizat cu 7 difuzoare

**53 INDICATOR SERVICE INTERVAL**

✦✦ Indicator de interval de service

**55 PROTECTION PACK**

✦✦ Pachet de protecție inclus

**57 JACK MECHANICAL MOVABLE FOOT**

✦✦ Cric mecanic mobil pentru picior

**59 W/O LETTERING ON SIDE MOLD.**

✦✦ Muchiile laterale fără inscripții

**60 GEARING CODE**

✦✦ Codul angrenajului pentru trenul de transmisie

**62 FREQUENCIES 433 MHZ**

✦✦ Frecvență de funcționare la 433 MHz

**64 CABLE/ELBA CHARCOAL**

✦✦ Design cu cablu de cărbune în culoarea Elba

**7 SEATBACK REAR SPLIT TILTABLE**

✦✦ Spătarul banchetei din spate poate fi divizat și înclinat

**9 POWER DOOR LOCKS INFRARED**

✦✦ Blocarea electrică a ușilor cu tehnologie infraroșu

# Cronologie

S-au găsit 2 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

01.2008  Germania

## Prima înmatriculare

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

09.2024  România

## A fost la vânzare

Această înregistrare a fost creată deoarece vehiculul a fost listat pentru vânzare pe o anumită piață. În unele cazuri țara (sau statul) vânzătorului suprascrie locația reală a vehiculului.



+36

## Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **40 de țări**

## Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.



### Verifică istoricul vehiculului

Deja ai făcut asta – un început excelent! Uite ce trebuie să faci în continuare:

- Folosește sugestiile din această secțiune atunci când verifici mașina în persoană.
- Bifează-le ca să te asiguri că nu ratezi nimic important.



### Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

- Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
- Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
- Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite



### Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Iată ce trebuie să faci în continuare:

- Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
- Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
- Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele



### Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

- Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
- Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la curea de distribuție
- Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere



### Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

- Condu pe autostradă
- Condu pe un drum accidentat sau cu denivelări
- Condu în oraș, în trafic
- Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
- Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort



### Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

- Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
- Compară prețurile
- Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
- Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul