


Opel Crossland X

Generat pe 30.03.2026

Scanează ca să accesezi raportul complet



VIN: W0V7D9EE*****

Combustibil: Benzină

Anul: 2018

Verificare utilizare comercială

✔ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

✔ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 87.722 km.

Verificare statut juridic

✔ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Daune

✔ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune.

Furt

✔ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.

Emisii

✔ Nu s-au găsit probleme

Evaluare de emisii scăzute de CO₂: 117 g/km.

+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.

✔ Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi

✔ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Transport

✔ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Închiriere

✔ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Poliție

✔ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Demo

✔ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Vehicul pentru școala de șoferi

✔ Nu s-a găsit nicio înregistrare


Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

i Sumar

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **7 țări**:  +1

Iată ce am verificat:



Este căutat în prezent ca fiind furat?

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



A fost furat în trecut?

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate **verificare finalizată în:**


 România  Slovacia  Cehia  Slovenia  Italia  Ungaria  Canada

Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.

i Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 87.722 km
- 9 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrările odometrelui

01.2018	10 km
11.2018	328 km
03.2019	3.006 km
11.2019	8.276 km
06.2020	9.859 km

Înregistrările odometrelui

12.2020	17.189 km
12.2021	31.712 km
12.2023	55.254 km
12.2025	87.722 km

Obiceiuri de condus

01.2018 - 11.2018	Condus limitat	31 km/lună
11.2018 - 11.2019	Condus normal	653 km/lună
11.2019 - 06.2020	Condus limitat	223 km/lună
06.2020 - 12.2025	Condus normal	1.163 km/lună

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.

✓ **Nu s-au găsit probleme**
Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal

✓= **A trecut inspecția tehnică (ITP)?** **A trecut** Înregistrare găsită pe 12.2025 🇷🇴 **România** A trecut cu succes inspecția tehnică
Valabil până la 12.2027

♻️ **A fost casat?** ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

🛡️ **Asigurată?** ✓ **Asigurat** Înregistrare găsită pe 03.2026 🇷🇴 **România** Asigurare valabilă de la 05.2025 până la 05.2026

Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?

✓ **Nu s-au găsit probleme**
Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune



Ocazional pot apărea inexactități, mai ales la verificarea vehiculelor vechi. Atelierele clandestine de reparații pot deghiza ilegal defectele sau daunele vehiculelor, fără să declare nicăieri existența lor. Uneori până și plăcuțele VIN ale vehiculului pot fi înlocuite. Avem o varietate de metode de a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil de oferit o garanție de 100%.

Expunere la dezastre naturale

Am verificat dacă vehiculul se afla într-o zonă afectată de un dezastru natural în momentul în care acesta s-a produs.

✓ **Nu s-au găsit probleme**
Localizarea acestui vehicul nu a fost înregistrată în zona producerii unui dezastru natural.


Preț de piață

Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.

Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.

Sumar

- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 53.516 RON
- Dacă vehiculul a fost scos la vânzare în trecut la un preț semnificativ mai mic decât cel actual, ai grijă să nu existe probleme ascunse!



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

●●● Prețul de piață ■■■ Interval prețuri de piață

Anul Preț de piață ↘ Cea mai scăzută valoare de piață ↗ Cea mai ridicată valoare de piață

● 2025	52.180 RON	33.328 RON	69.590 RON
● 2026	53.516 RON	35.627 RON	71.304 RON
● 2027	50.891 RON	33.876 RON	67.804 RON
● 2028	45.802 RON	30.489 RON	61.023 RON
● 2029	41.222 RON	27.442 RON	54.926 RON
● 2030	37.101 RON	24.697 RON	49.434 RON

Anul	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
● 2031	33.387 RON	22.226 RON	44.483 RON
● 2032	30.051 RON	20.005 RON	40.040 RON
● 2033	27.045 RON	18.003 RON	36.036 RON

Informații despre prețul de piață



Previziuni asupra tendințelor prețului

Este de așteptat ca acest vehicul să piardă -49% din prețul său de piață în următorii 7 ani.

Note: Previziunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

Emisii

Am analizat cât de mult CO₂ produce acest model de mașină în mod normal și ce taxe i se pot aplica.



Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii scăzute. Poate se califica pentru taxe mai mici pentru emisii. Verifică reglementările locale ca să vezi dacă se aplică reduceri.

Emisii CO₂

Emisii CO₂ g/km

Emisiile de CO₂ ale vehiculului tău **117 g/km** Clasă **A**

Până la 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 +

Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale

Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.



Sumar

Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Identificare și specificații tehnice

 Producător Opel	 Model Crossland X	 Descriere Crossland X
 Tip caroserie SUV	 An de fabricație 2018	 An model 2019
 Capacitate cilindrică 1,2 l	 Putere motor 61 kW (82 cp / 83 PS)	 Tip combustibil Benzină
 Tip transmisie Tracțiune față (FWD)	 Culoare Roșu	 Nr. uși 5
 Amplasarea volanului Volan pe stânga	 Descriere motor ENG-3CYL 1.2L MFI VVT ALUM EB2 (LEZ)	 Piața de destinație a modelului EU

Echipare

Cum a fost primit de la producător

0 INTERIOR TRIM JET BLACK

✦✦ Tapițerie interioară negru jet

10 REAR CENTER HEAD RESTRAINT

✦✦ Suport de cap pentru pasagerul central din spate

101 MARKET BRAND OPEL

✦✦ Marca de piață: Opel

103 ENGINEERING YEAR 2019

✦✦ Specificații tehnice pentru anul 2019

105 WITHOUT WAX PROTECTION

✦✦ Fără protecție cu ceară

12 ELECTRIC WINDOW - ONE TOUCH

✦✦ Ferestre electrice cu o singură atingere

14 AIRBAG DR&CODR FRT&SIDE&ROOF

✦✦ Airbaguri pentru șofer, copilot, frontale, laterale și pentru protecția acoperișului

1 SEAT RR SPLIT FOLDING 40/60

✦✦ Scaune spate rabatabile 40/60

100 DELETION OF ENGINE BADGE

✦✦ Eliminarea insignei motorului

102 VIN MODEL YEAR 2019

✦✦ Numărul de identificare al vehiculului pentru anul model 2019

104 GEAR.CODE-LOCAL (VM USE ONLY)

✦✦ Codul local al angrenajului (numai pentru utilizarea VM)

11 RESTR.SYS.RR SEAT BELT 3P CENT

✦✦ Sistem de fixare a centurii de siguranță spate cu 3 puncte

13 VEHICLE TYPE PASSENGER CAR

✦✦ Vehicul de tip autoturism

15 AIR CONDITIONING

✦✦ Sistem de aer condiționat pentru confort

16 LAMP INTR ROOF COURTESY

✦ Lampă de curtoazie interioară pentru acoperiș

18 ROMANIA-MANDATORY

✦ Cerință de locație: România - obligatoriu

2 RESTRAINT SEAT BELT TENSIONER

✦ Tensor pentru centura de siguranță pentru un plus de siguranță

21 TELEPHONE CONSOLE

✦ Consolă telefonică

23 HANDLE O/S DR COLORED

✦ Mânere exterioare colorate pentru uși

25 MIRROR HOUSING PAINTED

✦ Carcasă oglindă vopsită

27 MIR O/S RC ELEC HEAT CNVX MANF

✦ Oglinzi retrovizoare exterioare încălzite electric

29 VEHICLE FUEL GASOLINE E10

✦ Funcționează cu benzină E10 Fuel

30 ELECTRONIC STABILITY PROGRAMME

✦ Program electronic de stabilitate pentru siguranță

32 LAVA RED

✦ Culoarea exterioară este Lava Red

34 RADIO INFOT MIDLEVEL HMI MID

✦ Infotainment radio de nivel mediu cu HMI

36 ALTERNATOR-120 A

✦ Alternator 120A

38 CHARGER IND.PORTABLE WIRELESS

✦ Încărcător wireless portabil pentru vehicul

17 WIPER SYS MOISTURE SENSITIVE

✦ Sistem de ștergătoare sensibil la umezeală

19 STEEL 16 WHL COVERS SILVER

✦ Acoperișuri pentru jante de 16 inch din oțel argintiu

20 SIGHT & LIGHT PACK 1 PACKAGE

✦ Pachet de vizibilitate și iluminare 1

22 MIRROR I/S FRT VAN SUNSHADE DS

✦ Oglindă de vanitate cu parasolar față color

24 MIRROR IS/RV LT SENSITIVE

✦ Oglindă retrovizoare interioară sensibilă la lumină

26 INST. BLACK TRANSLUCENT

✦ Tablou de bord negru translucid

28 AXLE RATIO FINAL DRIVE 4.92

✦ Axa de transmisie finală cu un raport de 4.92

3 POW. WINDOWS PASS EXPR UP/DOWN

✦ Geamuri electrice pentru pasager cu funcție de ridicare/coborâre rapidă

31 PACKAGE TRIM LEVEL 2 (DYNAMIC)

✦ Pachet Trim Level 2 cu caracteristici dinamice

33 TRIM CLOTH LEVEL 2 JET BLACK

✦ Tapițerie interioară textilă la nivelul 2 jet black

35 BRAKE PWR FRT&RR DISC ABS 14"

✦ Discuri de frână față și spate de 14 inch cu ABS pentru o putere de frânare îmbunătățită

37 CRUISE CNTRL AUTO ELEC. SPEED

✦ Control electronic automat al vitezei de croazieră

39 BAT L2 EF 12V 60AH 640 ENCCA

✦ Baterie 12V 60Ah cu rating 640 ENCCA

4 REAR ELECTRIC WINDOWS

❖ Geamuri electrice în spate

41 HEATER DUCT RR (2ND POSN)

❖ Conducta de încălzire din spate în poziția a doua

43 FILTER AIR POLLUTANT & ODOR

❖ Sistem de filtrare a poluanților atmosferici și a mirosurilor

45 KEY PRIMARY FOLDABLE ADD RIGID

❖ Cheie principală care este pliabilă și include caracteristici rigide suplimentare.

47 LEFT HAND DRIVE

❖ Configurația vehiculului cu volan pe mâna stângă

49 MOLDING B/S UPPER BLACK

❖ Mucegai lateral superior negru

50 TRANS-MAN MERCHANDISED EQUIP.

❖ Echipat cu transmisie manuală

52 STEERING WHEEL-3 SPOKES DELUXE

❖ Volan Deluxe cu 3 spițe

54 MANUAL CHILD LOCK SYSTEM

❖ Sistem de blocare de siguranță pentru copii

56 POWER STEER NON VAR ELECTRIC

❖ Servodirecție electrică ne-variabilă

58 MODEL UPGRADE 02

❖ Versiunea de actualizare a modelului 02

6 DRIVER'S SEAT HEIGHT ADJUSTER

❖ Reglați înălțimea scaunului șoferului

61 TYRE SPARE T125/85R16 SL 99M

❖ Dimensiunea anvelopei de rezervă T125/85R16 SL 99M

40 HILL START ASSIST

❖ Funcție de asistență pentru pornirea din pantă

42 RECEPTACLE ELECTR FRT CONSOLE

❖ Receptor electric pentru consola din față

44 REFRIGERANT LOW GWP

❖ Refrigerant cu potențial scăzut de încălzire globală

46 ENG-3CYL 1.2L MFI VVT ALUM EB2

❖ Motor cu 3 cilindri de 1.2L cu tehnologie VVT și construcție din aluminiu

48 TRANS-MAN 5 SPEED 170MM MA

❖ Transmisie manuală cu 5 trepte și MA de 170 mm

5 SEAT HEIGHT ADJUSTER

❖ Reglare a înălțimii scaunului pentru personalizare

51 MAN.TILT TELESCOPING STEERING

❖ Coloană de direcție înclinabilă și telescopică cu reglare manuală

53 EU-EQUIPMENT

❖ Echipament EU-Spec

55 EMISSION SYSTEM EURO 6D-TEMP

❖ Sistem de emisii Euro 6D-TEMP

57 TOP COLOR TWO TONE DELETE

❖ Excluderea opțiunii de culoare superioară în două tonuri

59 TRIM LEVEL STEERING V2

❖ Sistem de direcție cu nivel de echipare V2

60 TYRES 205/60R16-SL92H BW HW3

❖ Anvelope cu dimensiunea 205/60R16 și indice de încărcare 92, proiectate pentru viteze de până la 210 km/h, cu pereți laterali negri și optimizate pentru condiții de iarnă

62 WHEEL 16X6.5 J STEEL DESIGN 1

❖ 16×6.5 J jante din oțel design 1

63 WHEEL SPARE 16X 3.5 J STEEL D1

❖ Roată de rezervă din oțel de 16 inch cu lățimea de 3,5 J

65 EQUIPMENT PACK COLD WEATHER

❖ Pachet de echipamente pentru vreme rece

67 SPOILER REAR

❖ Spoiler spate pentru îmbunătățiri aerodinamice.

69 TRIM CLOTH PEANUT JET BLK

❖ Tapițerie interioară textilă în negru jet de arahide

70 GRILLE RADIATOR BLACK W/CHROME

❖ Grila radiatorului neagră cu accente cromate

72 HEADLAMP LEVELLING DEVICE

❖ Funcție de nivelare a farurilor pentru o aliniere corectă

74 HORN SINGLE NOTE

❖ Corn cu o singură notă pentru alerte sonore

76 INFORMATION-COMPUTER

❖ Sistem informatic și de informații la bord

78 CONTROL STEERING WHEEL RADIO

❖ Comenzi radio montate pe volan

8 WINDOW TYPE SOLAR ABSORBING

❖ Ferestre concepute pentru a absorbi căldura solară.

81 FRT CAMERA+LANE DEPARTURE WARN

❖ Cameră frontală cu sistem de avertizare la părăsirea benzii de rulare

83 INDICATOR ST BELT WARNING DRIV

❖ Indicator de avertizare pentru centura de siguranță a șoferului

85 TPMS - TYRE PRESSURE MONITOR

❖ Sistemul de monitorizare a presiunii în anvelope (TPMS)

64 RESTR SEAT BELT PRETENS RR

❖ Pretensionatoare pentru centura de siguranță spate

66 DAYT. RUNNING SEP. CAVITY LED

❖ Lumini LED de funcționare pe timp de zi într-o cavitate separată

68 HEADLAMPS HALOGEN

❖ Faruri cu halogen pentru vizibilitate

7 RESTRAINT HEAD FRT SEAT UP/D

❖ Tetierele scaunelor din față care pot fi reglate în sens ascendent

71 LAMP INTERIOR ROOF RR COURTESY

❖ Lampă interioară de curtoazie pentru acoperișul din spate

73 HEADL CNTRL AUTO ON-OFF TUNEL

❖ Control automat pornit-oprit al farurilor din tunel

75 SPEEDOM. KM

❖ Afișaj vitezometru în kilometri

77 ANTENNA SHORT ROOF RADIO

❖ Antenă radio scurtă pe acoperiș

79 REAR PARKING SENSORS

❖ Senzori de parcare pentru zona din spate

80 INFO DISPLAY SEGMENTED

❖ Afișarea informațiilor segmentate

82 INDIC. SEAT BELT WARNING RR

❖ Indicator de avertizare pentru centura de siguranță spate

84 INDICATOR ST BELT WARNING PASS

❖ Indicator de avertizare pentru centura de siguranță a pasagerului

86 RECEPTACLE USB

❖ Priză de încărcare USB

87 SENSOR TRAFFIC SIGN RECOGNITIO

Senzor de recunoaștere a semnelor de circulație

89 VEHICLE STATEMENT ECE ORG

Vehiculul îndeplinește standardele organizației ECE

90 PROVISION OPTIONS EUROPE

Opțiuni provizionate pentru piața europeană

92 V.A. ASM STEERING COLUMN

Coloană de direcție pentru vehicule

94 V.A. ASM FRONT HORIZONTAL SUSP

Ansamblu suspensie față orizontală

96 V.A. ASM REAR SUSPENSION

Ansamblu suspensie spate

98 W/O LETTERING ON SIDE MOLD.

Muchiile laterale fără inscripții

88 6 LOUDSPEAKERS CUSTOM

Sistem audio personalizat cu 6 difuzoare

9 WINDSHIELD TYPE SOLAR ABSORBIN

Tip parbriz: Absorbție solară

91 V.A. ASM COCKPIT

Cabină de pilotaj pentru vehicul

93 V.A. ASM ROOF TRIM

Ansamblu decorativ pentru acoperișul vehiculului

95 V.A. ASM FRONT VERTICAL SUSPEN

Ansamblu suspensie frontală verticală

97 V.A. ASM TYRES & WHEELS

Ansamblu de anvelope și roți

99 GEARING CODE

Codul angrenajului pentru trenul de transmisie

Cronologie

S-au găsit 7 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

● 01.2018 🌐 Țară necunoscută

Fabricat

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

● 11.2018 🇷🇴 România

Prima înmatriculare

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

● 11.2018 🇷🇴 România

Înmatriculat

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

12.2021  România

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

12.2023  România

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

05.2025  România

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: 12.05.2025

Până la: 11.05.2026

12.2025  România

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

Programează o inspecție la un service independent sau autorizat

Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică

Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor

Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la curea de distribuție

Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Cel mai recent kilometraj cunoscut este de **87.722 km**. Iată ce trebuie să faci în continuare:

Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport

Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)

Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme

Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații

Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)

Compară prețurile

Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare

Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul