



## VOLKSWAGEN Passat

VIN: WVWZZZ3CZDE558812

Diesel

2013



Generat pe 05.08.2025

Scanează ca să accesezi raportul complet

## Daune

⚠️ Atenție

Am găsit 3 înregistrări pentru acest vehicul.

## Verificare utilizare comercială

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

## Kilometri parcurși

✔️ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 324.878 km.

## Verificare statut juridic

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

## Furt

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.

## Emisii

✔️ Nu s-au găsit probleme

Evaluare de emisii scăzute de CO<sub>2</sub>: 149 g/km.



+36

## Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în 40 de țări

## Verificare utilizare comercială

A fost folosit vehiculul drept taxi, pentru închiriere sau alt vehicul de serviciu? Notă: acest gen de vehicule pot fi într-o stare mai proastă decât ar fi normal!



## Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

## Iată ce am verificat:

**Taxi** ✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare Nici o dovadă că a fost folosit pe post de taxi

**Transport** ✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare Nici o dovadă că a fost folosit ca vehicul de transport

**Închiriere** ✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare Nici o dovadă că a fost folosit ca vehicul de închiriat

**Poliție** ✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare Nici o dovadă că a fost folosit de poliție

**Demo** ✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ

**Vehicul pentru școala de șoferi** ✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

## Furt

Vehiculul este declarat furat în prezent? A fost furat în trecut? A fost recuperat?




### Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.



### Notă

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din 7 țări:  +1

### Iată ce am verificat:



#### Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



#### Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

### Bazele de date ale poliției cu vehicule furate **verificare finalizată în:**

 România  Ungaria  Slovacia  Slovenia  Cehia  Suedia  Canada


## Kilometri parcurși

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau sunt discrepanțe de kilometraj?



### Notă

- Ultimul kilometraj cunoscut: 324.878 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 238.842 km
- 7 înregistrări ale kilometrajului



#### Înregistrările odometrelui

01.2013	13 km
09.2016	144.927 km
08.2018	212.406 km
08.2019	232.000 km
08.2020	249.790 km

#### Înregistrările odometrelui

08.2022	297.000 km
09.2024	324.878 km

## Verificare statut juridic

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost marcat drept casat?



### Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

### Legal



#### Inspecție tehnică periodică (ITP)

A trecut

Înregistrare găsită pe 09.2024 🇷🇴 România A trecut cu succes inspecția tehnică

Valabil până la 09.2026



#### Casat

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu există nicio înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

## Daune

Această secțiune te ajută să înțelegi dacă vehiculul a fost avariat sau inspectat pentru daune și prezintă estimările înregistrate ale costurilor (dacă sunt disponibile).



### Ai grijă!

Am găsit 3 înregistrări pentru acest vehicul



### Notă

Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale

## Înregistrări de daune



Daune pe partea dreaptă:

Dreapta / Portieră față

Daune pe partea dreaptă:

Spate dreapta / Bară de protecție

08.2019

România

## Evaluare

Părți afectate

Partea dreaptă

Spate

Costul estimativ al reparațiilor

**0 RON – 2.000 RON**

Cauza posibilă

**Necunoscut**

Categoriile de daune

Părți exterioare ale caroseriei



Daune frontale:

Față / Bară de protecție

Față stânga / Bară de protecție

Față dreapta / Bară de protecție

Daune pe partea dreaptă:

Dreapta / Portieră față

07.2022

România

## Daune

Părți afectate

Față

Partea dreaptă

Costul estimativ al reparațiilor

**24.001 RON – 48.000 RON**

Cauza posibilă

**Necunoscut**

Categoriile de daune

Sistem de frânare

Părți exterioare ale caroseriei

Sistem de direcție

Sistem de suspensie



Daune frontale:

Față / Bară de protecție

Față dreapta / Bară de protecție

Daune pe partea dreaptă:

Dreapta / Portieră față

08.2022

România

## Evaluare

Părți afectate

Față

Partea dreaptă

Costul estimativ al reparațiilor

**24.001 RON – 48.000 RON**

Cauza posibilă

**Necunoscut**

Categoriile de daune

Sistem de frânare

Părți exterioare ale caroseriei

Sistem de direcție

Sistem de suspensie

**Disclaimer (declinarea responsabilității):** Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanție, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

### Termeni secțiunea Daune

#### Evaluare

Evaluarea este procesul prin care se determină gradul de deteriorare al unui vehicul. Aceasta implică inspectarea vehiculului pentru a determina ce reparații sunt necesare, pentru a estima costurile și pentru a decide dacă vehiculul este reparabil sau poate fi considerat daună totală.

#### Daune

Daunele se referă la orice deteriorare fizică sau pierdere suferite de un vehicul cum ar fi zgârieturi, lovituri sau piese defecte. Pot rezulta din cauza accidentelor, a vremii, a furtului sau a altui incident și pot afecta aspectul sau performanța mașinii.

#### Costul estimativ al reparațiilor

Odată ce un incident în care a fost implicat un vehicul este evaluat, furnizorii de date referitoare la daune calculează costul reparației și îl prezintă în moneda țării în care a fost evaluată dauna. Prin urmare, este posibil ca această estimare să nu coincidă cu așteptările tale. Motivele pot include:

Țara în care au fost evaluate daunele vehiculului poate avea costuri de reparație mai mari/mai mici în comparație cu țara ta. (prețurile pieselor de schimb și costul forței de muncă diferă de la o țară la alta)

Costul reparațiilor este calculat ca și cum reparațiile au fost făcute la un service oficial (care este de obicei ceva mai scump)

## Expunere la dezastre naturale

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?



Nu s-au găsit probleme

Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

## Valoare de piață

Cu cât s-a vândut vehiculul în trecut? Care este prețul mediu pentru un vehicul din același model și an?



Notă

- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 40.082 RON
- Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!

## Valoarea actuală de piață pentru VOLKSWAGEN Passat 2013

Valoarea de piață este determinată prin examinarea prețului unui anumit model de mașină (fabricat în același an) în țara în care a fost generat raportul. Analizăm datele din ultimele 6 luni.

Cel mai mic preț

36.074 RON

Prețul mediu

40.082 RON

Cel mai mare preț

44.090 RON

## Emisii

Care este nivelul de emisii de CO<sub>2</sub> al vehiculele din acest model/an?



Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii medii. Probabil vor fi percepute taxe standard pentru emisii.

## Emisii CO<sub>2</sub>

Emisii CO<sub>2</sub> g/km

Emisiile de CO<sub>2</sub> ale vehiculului tău **149 g/km** Clasă **C**

Până la 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 +

## Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale

Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.



Notă

Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.


## Identificare și specificații tehnice


CARVERTICAL

VIN: WWWZZ3CZDE558812 | Generat pe 05.08.2025 | Expiră la 04.09.2025


Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.


 Producător  
**VOLKSWAGEN**

 Tip caroserie  
**Sedan**

 Capacitate cilindrică  
**2 l**


 Cutie de viteze  
**Automată**


 Amplasarea volanului  
**Volan pe stânga**


 Model  
**Passat**


 An de fabricație  
**2013**

 Putere motor  
**130 kW (174 cp)**

 Tip transmisie  
**Tracțiune integrală (AWD)**


 Nr. cilindri  
**4**

 Descriere  
**passat**

 An model  
**2013**

 Tip combustibil  
**Diesel**

 Culoare  
**Maro**

 Piața de destinație a modelului  
**EU**

## Echipare

Cum a fost primit de la producător

**0DJ** VEHICLE CLASS DIFFERENTIATION -350-

❖ Desemnarea clasei de vehicule -350-

**0F5** FUEL SYSTEM FOR DIESEL ENGINE

❖ Sistem de alimentare proiectat pentru motoare diesel

**0G6** TIPTRONIC WITH ROLLING MODE

❖ Transmisie: Tiptronic cu mod de rulare

**0SS** LABELS/PLATES IN ENGLISH AND FRENCH

❖ Etichete/plăcuțe în engleză și franceză

**0VB** INFORMATION KIT IN FRENCH

❖ Setul de informații este furnizat în limba franceză.

**0YE** WEIGHT RANGE 5 INSTALLATION CONTROL ONLY, NO REQUIREMENT FORECAST

❖ Interval de greutate 5 numai cu control al instalației

**1D0** WITHOUT TRAILER HITCH

❖ Fără cârlig de remorcă

**1EX** SPECIAL IDENTIFICATION PLATE FOR EC FOR M1 PASSENGER VEHICLE

❖ Plăcuță specială de identificare pentru autoturismul EC M1

**0ES** INSTALLATION DIFFERENTIATION FOR TRANSMISSION DQ250 -- VEHICLE COMPONENTS --

❖ Diferențiere de instalare pentru transmisia DQ250 -- componente pentru vehicule --

**0FA** STANDARD MANUFACTURING SEQUENCE

❖ Secvența de fabricație respectată ca standard

**0PW** NAMEPLATE SET "CC"

❖ Un set de plăcuțe de identificare pentru modelul de vehicul "CC"

**0TD** FLOOR MATS IN FRONT AND REAR

❖ Covorașe față și spate

**0Y1** STANDARD CLIMATIC ZONES

❖ Zone climatice standard configurate

**1AT** ELECTRONIC STABILITY CONTROL (ESC)

❖ Controlul electronic al stabilității (ESC)

**1E0** WITHOUT ACTIVATED CARBON CANISTER

❖ Nu este inclusă nicio canistră de cărbune activ

**1G0** WITHOUT SPARE WHEEL

❖ Fără roată de rezervă inclusă

### 1JP REAR SHOCK ABSORPTION

✦ Absorbție îmbunătățită a șocurilor din spate pentru o rulare mai lină.

### 1N3 SPEED-RELATED VARIABLE STEERING ASSIST (SERVOTRONIC)

✦ Sistem de asistare variabilă a direcției instalat

### 1PE WHEEL BOLTS WITH ANTI-THEFT PROTECTION (UNLOCKABLE)

✦ Șuruburi pentru roți cu protecție antifurt

### 1S0 WITHOUT TOOL KIT AND JACK

✦ Nu sunt incluse trusa de scule și cricul

### 1T2 WARNING TRIANGLE

✦ Triunghi de avertizare

### 1X1 FOUR WHEEL DRIVE

✦ Tracțiune integrală

### 1Z0 INITIAL STANDARD FUEL FILLING

✦ Umplere inițială de combustibil standard

### 2A0 WITHOUT DELIVERY EQUIPMENT

✦ Nu sunt incluse echipamente de livrare suplimentare

### 2H1 "DRIVE SELECT"

✦ Funcția Drive Select

### 2P1 PLASTIC LOADING EDGE PROTECTION

✦ Protecția marginilor de încărcare din plastic

### 2WA WITHOUT ADDITIONAL TIRES

✦ Nu sunt furnizate anvelope suplimentare

### 3CA WITHOUT PARTITION

✦ Fără perete despărțitor

### 1KW DISK BRAKES IN REAR

✦ Frâne pe disc în spate

### 1NL TRIMS FOR ALLOY WHEELS

✦ Seturi de jante aliaj incluse

### 1Q1 MASS DAMPER FOR STEERING WHEEL, 26.5 HZ

✦ Amortizor de masă instalat pentru volan care funcționează la 26,5 Hz

### 1SA WITHOUT ADDITIONAL FRONT UNDERBODY GUARD

✦ Protecție suplimentară pentru partea inferioară a caroseriei, neinclusă

### 1VG INSTALLATION PARTS FOR FOUR-CYLINDER ENGINE

✦ Piese de montaj pentru motor cu patru cilindri

### 1Y3 ELECTRONIC DIFFERENTIAL LOCK XDS DYNAMIC

#### TRACTION CONTROL

✦ Controlul dinamic al tracțiunii și sistemul de blocare a diferențialului implementate

### 1ZM DISK BRAKES IN FRONT (GEOMET D)

✦ Frâne pe disc față cu acoperire Geomet D

### 2G0 WITHOUT INSERT FOR THE FILLING UP OF FUEL

✦ Nu este prevăzută nicio inserție pentru rezervorul de combustibil

### 2JC COMFORT BUMPERS

✦ Barele de protecție confortabile

### 2PP LEATHER-WRAPPED MULTIFUNCTION STEERING WHEEL

✦ Volan multifuncțional îmbrăcat în piele

### 3B4 CHILD SEAT ANCHOR FOR CHILD SEAT SYSTEM ISOFIX

✦ Ancoră pentru scaun pentru copii pentru sistemul de scaune pentru copii ISOFIX

### 3D1 CENTER CONSOLE

✦ Consolă centrală.

**3FG GLASS ROOF**

✦✦ Are un acoperiș din sticlă care permite intrarea luminii naturale în interior

**3H0 WITHOUT BACKREST RELEASE FOR FRONT SEATS**

✦✦ Fără eliberare a spătarului pentru scaunele din față

**3LF DOOR AND SIDE TRIM PANEL IN FOAM FILM, INSERT IN LEATHERETTE**

✦✦ Ușă și panou decorativ lateral din folie de spumă cu inserție din piele artificială

**3NJ UNSPLIT REAR SEAT BENCH, SPLIT FOLDING BACKREST**

✦✦ Banchetă spate care poate fi pliată în două

**3Q6 THREE REAR HEAD RESTRAINTS**

✦✦ Trei rezemători de cap spate

**3S0 WITHOUT ROOF RAILS/ROOF LOAD RACK**

✦✦ Fără șine de acoperiș/raft de încărcare pe acoperiș

**3TG SPORTS COMFORT SEAT IN FRONT, LEFT**

✦✦ Scaun confort sport pentru șofer

**3Y2 POWER-OPERATED ROLL-UP SUNSHADE FOR REARWINDOW**

✦✦ Parasolar rulant cu acționare electrică pentru luneta spate

**4A3 SEAT HEATER FOR FRONT SEATS SEPARATELY CONTROLLED**

✦✦ Încălzitoare de scaune controlate separat pentru scaunele din față

**4D0 WITHOUT SEAT VENTILATION/MASSAGE SEAT**

✦✦ Fără funcția de ventilație/masaj a scaunului

**4GF WINDSHIELD IN HEAT-INSULATING GLASS**

✦✦ Parbriz din sticlă termoizolantă

**3GA WITHOUT CARGO AREA**

✦✦ Fără spațiu de încărcare

**3L4 POWER SEAT ADJUSTMENT FOR BOTH FRONT SEATS, DRIVER SEAT WITH MEMORY FEATURE**

✦✦ Reglare electrică a scaunelor pentru ambele scaune față cu funcție de memorie pentru șofer.

**3M0 WITHOUT SPECIAL MEASURES**

✦✦ Fără măsuri speciale

**3P1 BRACKET FOR FIRST AID KIT AND WARNING TRIANGLE**

✦✦ Vine cu un suport pentru montarea unei truse de prim ajutor și a unui triunghi de avertizare.

**3QT 3-POINT SEAT BELTS IN FRONT, WITH PRETENSIONER AND HEIGHT ADJUSTMENT**

✦✦ Centuri de siguranță față în 3 puncte cu pretensionator și reglare pe înălțime

**3SG SPORTS COMFORT SEAT, FRONT, RIGHT**

✦✦ Scaun sport confort pentru pasagerul din față

**3X2 LOAD-THROUGH HATCH**

✦✦ Trapă de încărcare convenabilă pentru transportul articolelor mai lungi

**3ZB 3-POINT SEAT BELTS, OUTER REAR WITH ECE LABEL**

✦✦ Centuri de siguranță în 3 puncte pentru spate exterior

**4B4 PROTECTIVE SIDE MOLDING**

✦✦ Mucegai lateral de protecție pe vehicul

**4F2 CENTRAL LOCKING SYSTEM "KEYLESS ENTRY"**

✦✦ Sistem de acces fără cheie pentru acces convenabil.

**4KF SIDE WINDOWS IN HEAT-INSULATING GLASS, FROM B-PILLAR AND REAR WINDOW DARK TINTED**

✦✦ Geamuri laterale termoizolante cu tentă închisă

**4L6 BREAKAWAY INTERIOR REARVIEW MIRROR, AUTO-DIMMING**

❖ Oglindă retrovizoare interioară cu declanșare automată

**4R4 POWER WINDOWS WITH COMFORT OPERATION AND CIRCUIT BREAKER**

❖ Geamuri electrice cu operare confort și întrerupător de circuit

**4TU RIGHT VANITY MIRROR, ILLUMINATED**

❖ Oglinda de curtoazie din dreapta la această mașină este, de asemenea, iluminată pentru vizibilitate.

**4W0 WITHOUT CASSETTE AND CD STORAGE UNIT**

❖ Nu are o unitate de stocare pentru casete și CD-uri

**4ZB BRIGHT MOLDINGS**

❖ Muchiile luminoase

**5D1 CARRIER FREQUENCY 433.92 MHZ-434.42 MHZ**

❖ Frecvența purtătoare 433,92 MHz-434,42 MHz

**5K7 TRANSPORT PROTECTION FILM (MINIMUM PROTECTION) WITH ADDITIONAL TRANSPORT PROTECTION MEASURES**

❖ Film de protecție pentru transport cu măsuri suplimentare

**5SL LEFT EXTERIOR MIRROR: ASPHERICAL**

❖ Oglindă exterioară stângă: Asferică

**5ZC HEAD RESTRAINTS FOR FRONT SEATS (X-ADJUSTMENT)**

❖ Tetierele scaunelor din față cu înălțime reglabilă

**6E3 CENTER ARMREST IN FRONT**

❖ Brațieră centrală față instalată

**6M0 WITHOUT TIE DOWN STRAPS/NET/POCKET**

❖ Nu sunt incluse curele de legare / plasă / buzunar

**6P1 REAR LICENSE PLATE CARRIER (ECE)**

❖ Suport pentru plăcuța de înmatriculare din spate conform ECE

**4M6 BEVERAGE HOLDERS**

❖ Suporturi pentru băuturi prevăzute în interior

**4SU VANITY MIRROR, LEFT, ILLUMINATED**

❖ Oglinda de curtoazie din stânga acestei mașini este iluminată pentru un plus de confort.

**4UE AIRBAG FOR DRIVER AND FRONT PASSENGER**

❖ Airbag pentru șofer și pasagerul din față

**4X3 SIDE AIRBAG IN FRONT, WITH CURTAIN AIRBAG**

❖ Airbag lateral frontal cu airbag cortină

**5C0 WITHOUT SPECIAL BODY MEASURES**

❖ Nu se aplică măsuri speciale pentru organism

**5I0 SENSOR-CONTROLLED LUGGAGE COMPARTMENT OPENER (OPENING ONLY)**

❖ Deschiderea compartimentului pentru bagaje controlată prin senzor, permite deschiderea de la distanță

**5RQ RIGHT EXTERIOR MIRROR, CONVEX**

❖ Oglindă exterioară dreaptă, convexă

**5TH DECORATIVE ALUMINUM INSERTS**

❖ Inserții decorative din aluminiu

**6A0 WITHOUT FIRE EXTINGUISHER**

❖ Fără stingător de incendiu

**6KJ RADIATOR GRILLE WITH CHROME MOLDING**

❖ Grila radiatorului cu ornamente cromate

**6NC MOLDING ROOF LINER**

❖ Mucegai pentru căptușeala acoperișului

**6Q2 LEATHER GEARSHIFT KNOB/HANDLE**

❖ Maneta/manerul schimbătorului de viteze din piele

**6SE LUGGAGE COMPARTMENT FLOOR COVERING IN FLAT****NEEDLE-PUNCHED NONWOVEN**

- ✦ Pardoseală pentru compartimentul de bagaje din material neșesut plat, perforat cu acul

**6W1 FRONT LICENSE PLATE CARRIER (LARGE)**

- ✦ Suport pentru plăcuța de înmatriculare din față (mare)

**6Y9 WITHOUT SPEED LIMITER**

- ✦ Fără limitator de viteză

**7AA ELECTRONIC ENGINE IMMOBILIZER**

- ✦ Imobilizator electronic al motorului inclus

**7E6 ELECTRIC AUXILIARY AIR HEATER**

- ✦ Încălzitor de aer auxiliar electric instalat

**7K6 INDIRECT TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM**

- ✦ Sistem indirect de monitorizare a presiunii în anvelope echipat pe vehicul

**7M1 SCUFF PLATES IN DOOR APERTURES WITH METAL CORES**

- ✦ Plăci de protecție cu miez metalic la deschiderile ușilor

**7P1 POWER-ADJUSTABLE LUMBAR SUPPORT IN FRONTSEATS**

- ✦ Suport lombar reglabil electric pe scaunele din față

**7R3 SIDE TURN SIGNALS (WHITE)**

- ✦ Indicatoare de direcție laterale albe

**7X2 PARK DISTANCE CONTROL IN FRONT AND REAR**

- ✦ Controlul distanței de parcare față și spate

**8AY RADIO NAVIGATION SYSTEM**

- ✦ Echipat cu sistem de radionavigație

**8G3 ADVANCED HIGH-BEAM CONTROL**

- ✦ Sistem avansat de control al luminilor de întâlnire

**6T0 WITHOUT INTERIOR LIGHT IN FOOTWELL**

- ✦ Nu există lumină interioară în spațiul pentru picioare

**6XT EXTERIOR MIRRORS WITH MEMORY FEATURE, AUTO-DIMMING, POWER-FOLDING/ADJUSTABLE, SEPARATELY HEATED**

- ✦ Oglinzi exterioare cu funcție de memorie, cu atenuare automată a luminii, pliabile/reglabile electric, încălzite separat

**7A0 WITHOUT CD CHANGER/CD PLAYER**

- ✦ Nu include schimbător sau player CD

**7B3 12-VOLT SOCKET(S)**

- ✦ Priză(e) de 12 volți

**7G0 WITHOUT PREPARATION FOR VTS (VEHICLE TRACKING SYSTEM)**

- ✦ Nu există pregătire pentru sistemul de urmărire a vehiculelor

**7L6 START/STOP SYSTEM WITH REGENERATIVE BRAKING**

- ✦ Sistem Start/Stop cu frânare regenerativă

**7MQ EMISSIONS STANDARD EU5 MOD**

- ✦ Conform cu standardul de emisii EU5

**7QL INTEGRATED DATA STORAGE DEVICE FOR WESTERN EUROPE**

- ✦ Stocarea integrată a datelor pentru Europa de Vest

**7T6 NAVIGATION SYSTEM (MID)**

- ✦ Sistem de navigație (MID)

**7Y5 LANE CHANGE ASSIST AND LANE KEEPING SYSTEM**

- ✦ Asistență la schimbarea benzii de rulare și sistem de menținere a benzii de rulare pentru siguranță sporită

**8FA WITHOUT SECOND BATTERY**

- ✦ Fără a doua baterie furnizată

**8GV ALTERNATOR 180 A**

- ✦ Alternator de mare putere cu o capacitate de 180 A

**8IP GAS-DISCHARGE HEADLAMPS WITH VARIABLE LIGHT DISTRIBUTION**

✦ Faruri cu descărcare în gaz cu distribuție variabilă a luminii

**8MA WITHOUT HEADPHONE PORT REAR**

✦ Nu există port pentru căști disponibil în partea din spate a vehiculului

**8Q5 HEADLIGHT RANGE ADJUSTMENT, AUTOMATIC/DYNAMIC, WITH CORNERING LIGHT (AFS 1)**

✦ Reglarea amplitudinii farurilor, automată/dinamică, cu lumină de viraj (AFS 1)

**8S7 2 READING LIGHTS IN FRONT**

✦ Două lămpi de lectură instalate în față

**8T3 ADAPTIVE CRUISE CONTROL**

✦ Include cruise control adaptiv pentru un confort sporit la condus.

**8WH FRONT FOG LAMP AND CORNERING LAMP**

✦ Sistem de lămpi de ceață față și lămpi de colț

**8Y1 TWO-TONE HORN**

✦ Corn cu două tonuri inclus

**8ZH ANTENNA FOR AM/FM RECEPTION, "DIVERSITY"**

✦ Antenă pentru recepție AM/FM

**9AK CLIMATRONIC WITH IMPACT PRESSURE CONTROL, CFC-FREE**

✦ Climatronic cu control al presiunii de impact și fără CFC

**9F0 WITHOUT SOUND COMBINATION FOR ROTATING EMERGENCY LIGHT AND RADIO ANTENNA PREPARATION**

✦ Nici o combinație sonoră pentru pregătirea luminii de urgență rotative și a antenei radio

**9M0 WITHOUT AUXILIARY HEATER/FUEL-FIRED PARKING HEATER**

✦ Nu sunt instalate încălzitoare auxiliare/încălzitoare de parcare alimentate cu combustibil

**8K3 SEPARATE DAYTIME RUNNING LIGHTS WITH AUTOMATIC HEADLAMP ACTIVATION AND COMING HOME FEATURE**

✦ Lumini de zi separate cu activare automată a farurilor și funcție de revenire acasă

**8N3 WINDSHIELD WIPER INTERMITTENT CONTROL WITH RAIN SENSOR**

✦ Control intermitent al ștergătoarelor de parbriz cu senzor de ploaie

**8RM 8 SPEAKERS (PASSIVE)**

✦ 8 difuzoare (pasive)

**8SP LED TAIL LAMP ASSEMBLY**

✦ Ansamblu lampă spate cu LED

**8TC REAR FOG LAMP FOR DRIVING ON THE RIGHT**

✦ Lampă de ceață spate pentru conducerea pe dreapta

**8X1 HEADLAMP WASHER SYSTEM**

✦ Sistem de spălare a farurilor

**8Z5 NOT HOT COUNTRY**

✦ Nu este configurat pentru condiții de climă caldă

**9A0 WITHOUT TAXI ALARM SYSTEM**

✦ Nu există sistem de alarmă pentru taxi

**9D0 WITHOUT PREPARATION FOR TWO-WAY RADIO INSTALLATION**

✦ Nu există pregătire pentru instalarea radioului cu două căi

**9JA NON-SMOKER'S PACKAGE**

✦ Pachet pentru nefumători

**9P1 SEAT BELT REMINDER, ELECTRIC CONTACT IN BUCKLE**

✦ Avertisment electric pentru centura de siguranță cu contact cu catarama

**9Q4 MULTI-FUNCTION DISPLAY/ON-BOARD COMPUTER WITH CHECK CONTROL**

✦ Afișaj multifuncțional/computer de bord cu control Check Control

**9TC ADDITIONAL REFLECTORS (DOOR AREA)**

✦ Reflectoare suplimentare în zona ușii

**9Z0 OPERATING VOLTAGE 12 V**

✦ Tensiune de funcționare standard 12 V

**A8F SPORTS EQUIPMENT**

✦ Echipament sportiv

**B08 TYPE APPROVAL COUNTRY FRANCE**

✦ Omologare de tip pentru Franța

**C12 OPERATING PERMIT, ALTERATION**

✦ Autorizație de funcționare pentru modificări

**DE2 4-CYL. TURBO DIES. ENG. 2.0 L/130 KW 4V TDI COMMON RAIL BASE ENGINE TR1,TD1,TM4/TL4/TP4**

✦ Motor turbodiesel cu 4 cilindri, cu o cilindree de 2,0 litri și o putere de 130 kW. Include tehnologia TDI common rail cu diferite variante TR1, TD1, TM4, TL4 și TP4

**EA0 WITHOUT FOLLOW-ON WARRANTY**

✦ Nu este inclusă nicio garanție ulterioară

**FOA NO SPECIAL PURPOSE VEHICLE, STANDARD EQUIPMENT**

✦ Echipament standard, fără vehicul cu destinație specială

**FC0 WITHOUT CUSTOMIZED INSTALLATION**

✦ Fără instalare personalizată

**G0R 6-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION FOR FOUR-WHEEL DRIVE VEHICLE**

✦ Transmisie automată cu 6 trepte pentru vehicule cu tracțiune integrală

**GP1 VEHICLES WITH SPECIAL UPGRADE MEASURES**

✦ Vehicule cu măsuri speciale de modernizare

**9T1 HEATED WASHER NOZZLES IN FRONT**

✦ Duze de spălare încălzite în față

**9WL JACK FOR EXTERNAL AUDIO SOURCE**

✦ Jack prevăzut pentru conectarea sursei audio externe

**9ZB MOBILE PHONE INTERFACE HIGH**

✦ Interfață de înaltă calitate pentru telefonul mobil

**AV1 DRIVING ON THE RIGHT**

✦ Conceput pentru conducerea pe partea dreaptă a drumului

**B0A COMPONENT PARTS SET WITHOUT COUNTRY-SPECIFIC BUILDING REGULATION**

✦ Set de componente fără reglementări de construcție specifice fiecărei țări

**CA7 ALLOY WHEELS 8J X 18**

✦ Jante din aliaj de 18 inch

**E0A NO SPECIAL EDITION**

✦ Ediție standard, fără versiune specială

**EM1 DRIVER ALERT SYSTEM**

✦ Sistem de alertă pentru șofer instalat

**FB0 STANDARD PAINT COATING**

✦ Acoperire cu vopsea standard

**FE0 WITHOUT COUNTRY CODE (NO DVD PLAYER IN VEHICLE)**

✦ Vehiculul nu are un cod de țară, ceea ce înseamnă că nu există un DVD player în vehicul

**G61 SHOCK ABSORPTION IN FRONT**

✦ Sistem frontal de absorbție a șocurilor

**H03 TIRES 235/40 R18 95W (POLYMER COATING)**

✦ Anvelope cu o dimensiune de 235/40 R18 95W și acoperite cu polimer pentru protecție

**J2D** BATTERY 380 A (68 AH)

✦✦ Baterie 380 A (68 AH)

**KA2** WITH REAR VIEW CAMERA SYSTEM (TYPE 2)

✦✦ Sistem de camere video cu vedere în spate (tip 2) Echipat

**LOL** LEFT-HAND DRIVE

✦✦ Configurație unitate cu mâna stângă

**NT0** TRANSIT COATING (TYPE 1)

✦✦ Înveliș de tranzit

**QA0** WITHOUT CHILD SEAT

✦✦ Fără scaun pentru copii

**QG1** SERVICE INTERVAL PROLONGATION

✦✦ Prolungirea intervalului de service activată

**QI6** SERVICE INDICATOR 30 000 KM OR 2 YEARS ( VARIABLE )

✦✦ Indicator de service setat pentru 30.000 KM sau 2 ani

**QK1** WITH MULTIFUNCTION CAMERA

✦✦ Camera multifuncțională instalată

**QS0** WITHOUT ELECTRONIC MAP COOLING SYSTEM

✦✦ Sistem de răcire fără hartă electronică

**TL4** 4-CYLINDER DIESEL ENGINE 2.0 L UNIT 03L.L

✦✦ Motor diesel 2.0L cu 4 cilindri

**UF0** WITHOUT ELECTRIC INTERFACE

✦✦ Nu include interfață electrică

**UH2** PARKING BRAKE

✦✦ Sistemul de frânare de parcare

**V0A** TIRES WITHOUT SPECIFICATION OF TIRE BRAND

✦✦ Anvelope fără specificarea mărcii anvelopei

**VL1** EXTENDED PEDESTRIAN PROTECTION MEASURES

✦✦ Măsuri extinse de protecție a pietonilor

**K8C** COUPE

✦✦ Tăiați

**L03** SUSPENSION RANGE 03 INSTALLATION CONTROL ONLY,

NO REQUIREMENT FORECAST

✦✦ Gama de suspensie 03 numai controlul instalației, fără cerințe de prognoză

**N7D** SEAT TRIM COVERS IN PART LEATHER

✦✦ Scaune cu tapițerie parțială din piele

**NY0** STANDARD BATTERY/ALTERNATOR CAPACITY

✦✦ Capacitatea standard a bateriei/alternatorului

**QE0** WITHOUT STORAGE COMPARTMENT PACKAGE/BOX

✦✦ Fără compartiment de depozitare Pachet / cutie inclus

**QH0** WITHOUT VOICE CONTROL

✦✦ Fără control vocal

**QJ3** CHROME PACKAGE (TYPE 2)

✦✦ Accente cromate elegante la exterior.

**QR9** WITH DYNAMIC ROAD SIGN DISPLAY

✦✦ Afișare dinamică a indicatoarelor rutiere

**QV0** WITHOUT TV RECEPTION/DIGITAL RADIO RECEPTION

✦✦ Fără recepție TV/recepție radio digitală

**U5A** INSTRUMENT CLUSTER, KM/H SPEEDOMETER

✦✦ Bloc de instrumente cu vitezometru Km/h

**UG6** HILL START ASSIST

✦✦ Funcție de asistență la pornirea din rampă

**UP0** ANALOG CLOCK

✦✦ Ceas analogic inclus în vehicul

**VC0** WITHOUT REMOTE-CONTROLLED GARAGE DOOR

OPENER

✦✦ Fără telecomandă pentru deschiderea ușii de garaj

**X3A** EQUIPMENT OPTIONS SUBSET FOR FRANCE

✦✦ Subset de echipamente pentru Franța

# Cronologie

S-au găsit 11 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

01.2013 🌐 Țară necunoscută

## A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

03.2013 🇫🇷 Franța

## A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

09.2016 🇷🇴 România

## A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

08.2018 🇷🇴 România

## A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

08.2019 🇷🇴 România

## Evaluare detectată ⚠️

Avem indicii că acest vehicul a fost supus unei evaluări în această țară (sau stat). Te rugăm să consulți secțiunea "Daune" pentru informații detaliate.

08.2020 🇷🇴 România

## A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

07.2022 🇷🇴 România

## Daună detectată ⚠️

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii te rugăm să consulți secțiunea „Daune”.

08.2022  România

### Evaluare detectată

Avem indicii că acest vehicul a fost supus unei evaluări în această țară (sau stat). Te rugăm să consulți secțiunea "Daune" pentru informații detaliate.

09.2022  România

### A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

09.2024  România

### A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

11.2024  România

### A fost asigurat

Acest vehicul a fost asigurat în această țară (sau stat). Pot fi acoperite toate tipurile de asigurare (răspundere civilă față de terți, CASCO etc.), precum și reînnoirea polițelor.

Din: 14.11.2024

Până la: 13.11.2025



+36

### Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **40 de țări**

## Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.



### Verifică istoricul vehiculului

Deja ai făcut asta – un început excelent! Uite ce trebuie să faci în continuare:

- Folosește sugestiile din această secțiune atunci când verifici mașina în persoană.
- Bifează-le ca să te asiguri că nu ratezi nimic important.



### Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

- Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
- Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
- Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite



### Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Iată ce trebuie să faci în continuare:

- Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
- Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
- Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele



### Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

- Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
- Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la curea de distribuție
- Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere



### Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

- Condu pe autostradă
- Condu pe un drum accidentat sau cu denivelări
- Condu în oraș, în trafic
- Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
- Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort



### Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

- Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
- Compară prețurile
- Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
- Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul